




Protection de façades peintes à la chaux




Laver avec
de l'eau
tiède
max 60°C
max 60 bar




Laisser
sécher




Appliquer
AGS 3512
au pistolet à
basse pression
1ère couche



Laisser
sécher 1 à 3
heures



Appliquer la
2ème et 3ème
couche
AGS 3512
au pistolet à
basse pression



Contrôler

Produit recommandé:	AGS 3512 3 couches!
Marquage:	-----
Effet sur l'environnement	Facilement biodégradable
Transport ADR	Non étiqueté dans ADR