




Protection d'une surface enduite et difficile à nettoyer




Laver la surface avec de l'eau tiède




Laisser sécher




Appliquer AGS 3502 au pistolet à peinture 1ère couche



Laisser sécher 1 à 3 heures



Appliquer AGS 3512 au pistolet à peinture 2ème couche



Contrôler

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Produit recommandé: | AGS 3502 | AGS 3512 |
| Marquage: | ----- | ----- |
| Effet sur l'environnement | Facilement biodégradable | |
| Transport ADR | Non étiqueté dans ADR | |