



Elimination de tag ou de graffiti d'une surface traitée peinte à la chaux




**Appliquer
AGS 3505
Attendre
2 à 5mn**




**Rinçage
40-70°C
40-50 bar avec
ouverture de buse
de 15° à 25° et un
débit d'env. 20
l/mn**




**Laisser
sécher**




**Appliquer la
1ère couche
AGS 3512
au pistolet à
basse pression**




**Laisser
sécher
1 à 3
heures**



**Appliquer la
2ème et 3ème
couche
AGS 3512
au pistolet à
basse pression**



Contrôler

Produit recommandé:	AGS 3505	AGS 3512 3 couches
Marquage:	IRRITANT POUR LA PEAU ET LES YEUX. 	-----
Effet sur l'environnement	Biodégradable	Facilement biodégradable
Transport ADR	Non étiqueté dans ADR	Non étiqueté dans ADR