



Elimination de tag ou de graffiti d'une surface traitée, enduite difficile à nettoyer




Rinçage
70-90°C
40-50 bar avec
ouverture de
buse de 15° à 25°
et un débit
d'env. 20 l/mn



Laisser
sécher




Appliquer
AGS 3502
au pistolet à
peinture
1ère couche



Laisser
sécher 1 à 3
heures



Appliquer
AGS 3512
au pistolet à
peinture
2ème couche



Contrôler

Produit recommandé:	AGS 3502	AGS 3512
Marquage:	-----	-----
Effet sur l'environnement	Facilement biodégradable	
Transport ADR	Non étiqueté dans ADR	